




Model SK75SR-3E
Year 2019

Serial YT08-35142
Hours 3088

Photos taken at Jul. 02, 2024































注意

セレクトバルブ 切換要領

切欠き キャップスクリュー
 キャップスクリューの位置に
 切欠きの刻印を合わせてください

絶対

- 油圧ブレーカーを取り付けた油
 作動油 (ハイドロリックオイル)
 下記の事項を厳守願います。

- 作動油の交換 : 1000h
- リターンフィルタの交換
 1回目 : 50h
 2回目以降 : 250h
- ブレーカーを使用する場合は、必ずセレクト
 バルブの位置になっていることを確認
 してください。この位置にした状態で使用されま
 せん。機械が故障する原因となります。 YZC

注意

アタッチメント切換えスイッチを適切な位置に
 設定してください。

